


Paso 1: Medir la planitud

Utilice un filo recto para medir la planitud de la piedra. Coloque el borde recto sobre la superficie e intente deslizar una hoja de papel entre el borde recto y la piedra para verificar el posible espacio y determinar si necesita aplanarse.



Paso 2: Mojar y marcar la piedra


Moje la piedra durante 10 minutos aproximadamente hasta que no haya burbujas. A continuación, utilice un lápiz para marcar líneas en la piedra.



Paso 3: Aplanar la piedra

Frote la superficie de la piedra contra la placa de lepeado y vigile las marcas de lápiz. Una vez se han borrado las marcas, ha terminado de aplanar.

Método 1



Método 2



Mantenimiento: Lave bien la placa de lepeado de diamante y manténgala siempre seca al guardarla.

*Vea este vídeo de demostración en YouTube:

bit.ly/145HVideo

O escanee el código QR



*Todos los productos SHARPAL tienen **3 años** de garantía a partir de la fecha de compra para defectos en el material y la fabricación con un uso normal; no cubre los daños causados por un uso inadecuado o su alteración. ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO A UN USO NO INDUSTRIAL Y NO COMERCIAL. Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.